

Harvia 20 ES Pro

Kiukaan vesisäiliön vaihtaminen

24.10.2024 Tekninen tuki

Mikäli vesisäiliössä havaitaan vuotoa, on ensimmäisenä varmistettava säiliön vesihanauksen liitoksen tiiveys.

Varaosavesisäiliön nimike: **SP035**



- 1. Poista kiukaan yläosan kiertävä krominen säleikkö avaamalla kiinnitysruuvit ja nostamalla säleikköä ylöspäin.**
Kiinnitysruuvit sijaitsevat säleikön sivuilla sekä takana.
Osassa malleista kiinnitysruuvi on myös edessä.



- 2. Avaa säiliön kiinnitusmutterit. Poista vanha säiliö nostamalla, ja asenna uusi säiliö kiinnittämällä mutterit takaisin paikoilleen.**
- 3. Kiinnitä säleikkö takaisin kiukaaseen kiinnitysruuvien avulla.**